「ID-Link INFORMATION 2026.10.22」において、PHP の脆弱性への安全対策および関連対応に伴い、
以下の 2 点についてご連絡いたしました。

1. 「DICOMViewer」機能の一時停止
2. ID-Link ホームページの閲覧一時停止（プロバイダ対応のため）

上記の現在の状況について、以下の通りご連絡いたします。

1.「DICOMViewer」機能の一時停止状況について

サービス「R2」の定期アップデートにお申込みの施設様につきましては、
本日、PHP の修正パッチを適用を完了し、DICOM Viewer における画像情報の公開が復旧いたしました。
※ 連携先の施設様が上記のお申込み施設ではない場合、その施設の画像情報は参照できません。

「R2」ではなく従来の ID-Link サービス「R1」を契約している施設様の画像情報の公開につきましては、
弊社内で今後の対応方針を検討している状態です。詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます。

2.ID-Link ホームページの復旧について

ID-Link ホームページにつきましては、プロバイダ側のメンテナンスが完了し、現在は復旧しております。
大変ご不便をおかけしました。